

## ZÁSADY STAROSTLIVOSTI O LEPENÉ DREVO



Ide o polotovár, a nie hotový výrobok pri ktorom je potrebné dodržať nasledujúce zásady:

- v prípade povrchovej úpravy je nutné ošetriť obe strany rovnakým náterom, aj rovnakým počtom vrstiev
- obmedziť styk s lokálnym zdrojom tepla
- nevystavovať vzdušnej vlhkosti nad 60%
- nevystavovať pôsobeniu vody
- zmena rozmerov v tolerancii 2 % je v predpísanej norme

**Pri nedodržaní týchto zásad môže dôjsť k prehnutiu dosky!**