

# Návod na použitie pre Zváračku vreciek

---

Katalógové číslo: 258051



## Pracovný postup

Plastový držiak lepiacej pásky vysuňte smerom hore. Na držiak nasuňte návin lepiacej pásky. Voľný koniec lepiacej pásky vytiahnite o cca 10 cm. Pásku s držiakom zasuňte tak, aby lepiaca strana bola smerom nahor. Teraz voľný koniec pásky položte na ozubené koleso ľavej hornej časti. Uchopte naplnené vrecko jednou rukou za naplnenú časť a druhou rukou za voľný koniec. V mieste, kde si prajete urobiť uzavretie vrecka, fóliu stlačte a pretiahnite ju páskovacou štrbinou. Pokiaľ potrebujete odrezať prebytočný koniec fólie, potom ho pretiahnite cez odrezávací nôž.

Odrezávací nôž je výmenný diel (spotrebný materiál) a nevzťahuje sa naň záruka.

**Upozornenie: nikdy nekladajte prsty ani iné časti tela do otvoru pre odrezávací nôž!  
Nebezpečenstvo zranenia!!!**